



PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE I
Servizio edilizia Scolastica



INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'I.T.C.G. "G.
MARCONI" DI PENNE - PALAZZO DE STERLICH

- Ordinanza del Commissario di Governo per la ricostruzione n. 37/2017

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

CONI DI PRESA PER FOTO PROPRIETA' PRIVATE E INDICAZIONE LESIONI

IL TECNICO

IL COLLABORATORE TECNICO

IL R.U.P.

IL DIRIGENTE

SCALA: 1:200


DATA: 12.07.2017

SCALA 1:200

CONI DI PRESA FOTO E
INDICAZIONE LESIONI

LESIONI

Fg. 60 Part. 226
Sub.: 1, 8, 9
Proprietà: Iannascoli Antonella



SCALA 1:200

CONI DI PRESA FOTO E
INDICAZIONE LESIONI

--- LESIONI

Fg. 60 Part. 226
Sub.: 11, 12
Proprietà: BPM (in Leasing Fernando Di Simone)

Fg. 60 Part. 226
Sub.: 7
Proprietà: Eredi Di Carlo

